

- Плавкие вставки ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80; 100)А;
- Плавкие вставки ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200; 250)А;
- Плавкие вставки ПН2-400УЗ (200; 250; 315; 355; 400)А;
- Плавкие вставки ПН2-630УЗ (315; 355; 400; 500; 550; 630)А;
- Держатели (контакты основания) к ПН2-(100; 250; 400; 630)А;
- Плавкие вставки ППН-33 УХЗЛ габарит 00.



Т 1.1-6-2-20УХЛЗ	ПТ 1.1-10-2-12,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-3,2-20УХЛЗ	ПТ 1.1-10-3,2-12,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-5-20УХЛЗ	ПТ 1.1-10-5-12,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-8-20УХЛЗ	ПТ 1.1-10-8-12,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-10-20УХЛЗ	ПТ 1.1-10-10-12,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-16-20УХЛЗ	ПТ 1.1-10-16-12,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-20-20УХЛЗ	ПТ 1.1-10-20-12,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-31,5-20УХЛЗ	ПТ 1.1-10-31,5-12,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-2-40УХЛЗ	ПТ 1.1-10-2-31,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-3,2-40УХЛЗ	ПТ 1.1-10-3,2-31,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-5-40УХЛЗ	ПТ 1.1-10-5-31,5УХЛЗ
ПТ 1.1-6-8-40УХЛЗ	ПТ 1.1-10-8-31,5УХЛЗ
КО1-10УЗ	
КО6-10У1	
КО2-10УЗ	
КО3-10УЗ	
ИО-10-3,75 I	

C4-80-11 УХЛ,Т